SuperTAINSへのIP機器の接続

機械系 計算機室　　松川 卓二
takuji@cc.mech.tohoku.ac.jp

1　はじめに

平成7年度末のSuperTAINSの拡充により，小PD盤，モジュラ・コンセント(MJ)，TPDDIコンセントレータなどのSuperTAINSに欠けていた末端側の設備が大幅に整備されました。これらの整備によりSuperTAINSがより身近なものになったと言えます。

そこで，本稿では主に接続台数に応じてこれらの設備を利用してSuperTAINSにIP機器を接続する方法を紹介していきます。(ATMで接続する方法は，別の記事で触れています。)

なお，現在皆さんが使用されているパソコンやワークステーションなどのIP機器のほとんどで10MbpsのEthernetを使用していると思います。しかしながら現在のSuperTAINSでは，ATM，FDDI，TPDDIの3種類のメディアの接続点しか提供されていませんので，10Mbpsや100MbpsのEthernet機器をSuperTAINSに直接に接続することは出来ません[1]。これらの機器は後ほど紹介するようにルータやブリッジ(Ethernetスイッチングハブ)を介して接続しなければなりません。

また，SuperTAINSの一つのFDDIネットワークに直接接続できる機器の台数は62台までなので注意が必要です。

2　接続例

(例1) 数台の端末を高速(100Mbps)に接続　SuperTAINSへ100Mbpsで接続する最も簡単な方法は，TPDDIインタフェースを持つ機器を最寄りのモジュラ・コンセントを使ってTPDDIコンセントレータに接続する方法です(図1)。ただし，TPDDIコンセントレータと端末の間のケーブルはクロス接続になること[2]，コンセントレータから端末までのケーブル長が100m以内でなければならないことに注意してください。

---

[1]見掛け上は同じ100Mbpsの伝送速度を持つ100BaseTとFDDI/TPDDIですが，SuperTAINS設計当時，100MbpsのEthernetがまだ規格が決まっていなかったのに対し，FDDI/TPDDIは当時から広く普及していました。また，FDDI/TPDDIは100BaseTに比べ，特に中規模の幹線としての実効最大伝送速度が数倍優れています。

[2]10/100BaseTのクロスケーブルと異なります。